

# Изменения в Android-клиенте версии 3.0.0.469

## Основное

- Внесены визуальные улучшения во многие окна приложения.
- Расширены логи, отправляемые на сервер качества в случае ошибок.
- Добавлена **функция синтеза речи**.
- Добавлена поддержка всех новых функций **релиза платформы 3.0.46.46770**.

## Интеграция с новым оборудованием

Добавлена поддержка новых терминалов сбора данных:

- ТСД CheckWay DT-92 от компании Сервис Плюс.



- ТСД **Chainway C6000**.




- ТСД Chainway C70.



- ТСД Honeywell Dolphin CN80, обычный и дальнобойный сканер.
- ТСД **CipherLAB RK25** с новой считывающей головкой.



- ТСД ТСД Intermec CN51.
- Микрокиоск **Bluebird CK100**.



- Микрокиоск **CSI PCP10**.



## Исправление ошибок

MS-1657	Не стартует кассовый сервис Штрих-М на Android 9
MS-1779	Не работает функция GO.IncreaseSN()
MS-1532	Три кнопки с суммарной шириной в 100% не влезают по ширине экрана, третья переносится на новую строку
MS-1543	Изменение размера текста в настройках не всегда работает
MS-1610	В действии просмотр строк иногда пропадает текст в верхней части окна
MS-1677	Не работает свойство "Изображение во время поиска" в действии выбора номенклатуры
MS-1678	Ошибки установки пакета интеграции для Newland N5000
MS-1690	АТОЛ SMART.Droid в операциях при вводе ШК не работает Enter
MS-1692	Текст не умещается в кнопке, ограниченной по %
MS-1711	В процессе работы на микрокиоске пропадают фоновые изображения
MS-1719	Разное поведение функции global::Cleverence.Warehouse.Authorization.Current.Login в клиенте Android и Mobile/CI
MS-1722	АТОЛ - SMART.Lite bluetooth интерфейс при подключении к принтеру TSC Alpha-3RB выдает ошибку
MS-1739	Список информации об обмене при первом обмене - пустой
MS-1749	Кнопка обмена на главной форме при отображении количества документов некорректно обрезается
MS-1752	Прогресс считывания RFID рисуется за пределами экрана
MS-1776	В действии "Меню" на Android-клиенте при наличии hardware-клавиатуры в кнопке отображается доступность нажатия клавиши 10
MS-1785	ZEBRA MC36 не сканирует ШК GS1 DataBar
MS-1791	В действии "Просмотр отчета" не отображаются границы в таблице

MS-1807	Не останавливается поиск принтера по (esc) или Back
MS-1818	Не работает обмен справочниками внутри документа в соответствующем режиме
MS-1841	UROVO v5100 не разбирает EAN-128 штрихкоды

### Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да