## Интеграция ТСД Newland SPEEDATA HT35

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Этсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 7.H35.1.1.8.2022110119
ип сканера
P.D.
Наличие камеры
la
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: alps Model: HT35
тепень интеграции
разовая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Јополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Необходимо дождаться всплывающего сообщения, что скан сервис запустился
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
©NEWLAND-HT35-F-AXI12A67F0******02
риентация экрана по умолчанию
<b>Т</b> ортретная
Ризическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## подировки, раоотающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	

	CLEVERENCE.RU -
EAN-13+2	
Да	
EAN-13+5	
Да	
CODE-128	
Да	
GS1-128	
Да	
PDF-417	
Да	
DataMatrix	
Да	
QR Code	
Да	
Проверка тестовой конфигурации	
Распознавание GS1-128	
Да	
Как вручную настраивать кодировки	

Настройки системы --> «Scan» --> «Coding Settings»

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Нет

Проверка надежности программного переключения кодировок

Нет

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

24 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

**Успешно** 

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

## Не нашли что искали?