Как подключить TCД на Windows CE или Mobile к ПК по USB

Последние изменения: 2024-03-26

Подключение ТСД к ПК используется для разных целей. Если Вам необходимо скачать файлы, достаточно подключить терминал как накопитель. Если необходимо осуществить обмен справочниками и документами, подключите ТСД как устройство.

Рассмотрим оба случая для TCД, работающих на OC Windows.

Как внешний накопитель

- 1. Подсоединить ТСД к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2. Войдите в главное меню ТСД и выберите «Settings» (Настройки).



3. Следующий шаг — выберите «Connections» (Соединение) и «USB to PC».



4. После вышеуказанных действий произойдет автоматическое соединение ПК и ТСД.

 Устройства и диски (2) 	
Pocket PC	Локальный диск (С:)
	408 ГБ свободно из 465 ГБ

Как устройство

- 1. Повторите шаги 1-3 из вышеуказанной инструкции.
- 2. Дальнейшие действия зависят от того, какая ОС установлена на вашем ПК. Для старых версий Windows (например, XP) необходима программа Microsoft ActiveSync. Под Windows Vista и выше используется Центр устройств Windows Mobile.

Работа с ActiveSync

При использовании ActiveSync (для Windows XP) на ПК нужно разрешить работу через USB или COM (в зависимости от того, какой тип подключения TCД к ПК Вы используете). О проблемах, которые могут возникнуть при подключении, Вы можете прочитать в статье на сайте.

Nicrosoft ActiveSync (BETA)	
Eile <u>V</u> iew <u>I</u> ools <u>H</u> elp	
🔕 Sync 🕒 Schedule 🔯 Explore	
No partnerships	-0
Not connected	Hide Details 🛠
Information Type Status	

Работа с Центром устройств Windows Mobile

Если Вы используете Центр устройств Windows Mobile, то после подключения ТСД должен произойти автоматический запуск, в котором отобразится текущий статус устройства («Подключено»). Что делать в случае, если автозапуск не произошел, читайте ниже.



Если текущий статус устройства отображается как «Не подключено», измените настройки пункта «Параметры мобильного устройства», а именно, поставьте флаги во всех пунктах (при их отсутствии). Нажмите «Ок».

🧕 Центр устройств Windows Mobile		_	
🔶 Главная страница			
Mobile*			
	🥹 Параметры подключения	?	×
	Устройство подключено Разрешить USB-подключение Разрешить подключения одного из следующих типов: Вluetooth Этот компьютер подключается: Автоматически Разрешить автоматическую проверку подлинности устройства Разрешить подключения для передачи данных на с устройства при подключении к ПК 		
	ОК	Отм	ена
Ие подключено			

Если автоматический запуск Центра устройств Windows Mobile не происходит, возможно, имеет место одна из следующих проблем:

- Центра устройств Windows Mobile не был установлен на ПК. Это происходит, если отсутствует соединение с сетью Интернет или отключены автообновления Windows. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо произвести установку Центра устройств самостоятельно. Для этого скачайте установочный файл либо с сайта Клеверенса, либо с Центра загрузок Microsoft.
- Была произведена установка Windows 10 Creators Update. В этом случае обратитесь к инструкции «Решение проблем с запуском Центра устройств Windows mobile в OC Windows 10 в Creatures update».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку