

Изменения в Android-клиенте версии 3.0.0.285

В клиентское приложение для Android-устройств версии 3.0.0.285 были внесены некоторые изменения и исправлены ошибки.

Новое

- Теперь приложение отвечает обновленными требованиями Google по выкладке программного продукта в магазин Google Play
- Добавлена поддержка нового функционала платформы версии 3.0.xx.yyyyy со стороны клиентского приложения.
- В настройках приложения добавлен раздел «Отладка на устройстве», позволяющий осуществлять подключение к приложению из панели управления для отладки.

-
- Добавлена настройка, позволяющая управлять тем, насколько подробно ведется лог ошибок и сообщений.

-
- Добавлена возможность включать автозапуск приложения после перезагрузки. **Внимание! Может не работать на ряде устройств!**

-
- Добавлено предложение по отправке логов с ошибками (в случае аварийного завершения работы приложения) разработчикам для анализа и исправления ошибок в будущих версиях.

-
- Расширен функционал обработчиков для визуальных действий: добавлена возможность добавлять свои «кнопки-кругляши» кнопки в шапку.

Исправления по поддержке оборудования

- Добавлены новые модели в список поддерживаемого оборудования:

- Терминалы сбора данных CSI и Newland N5000


-
- Мобильная касса **ШТРИХ-НАНО-Ф**
 - Мобильный принтер Zebra EZ320

-
- Улучшена поддержка терминалов **UROVO**. Для многих моделей добавлена проверка на устаревшую прошивку и версию RS CORE.

- Полностью переинтегрирован ТСД **Zebra MC32N0**

Исправления ошибок

Код ошибки
Описание
MS-1064
«Не найдена упаковка товара» в процессе заполнения документа при работе с серверным справочником товаров.
MS-1057
Большое количество сообщений EMDK в файле лога на ТСД Zebra.
MS-1051
Пропадание иконок в списке баз во время прокрутки (если список состоит из большого количества позиций).

MS-1035
Не отключалась обработка ШК EAN-128 на ТСД GlobalPos 5000.
MS-1027
Аварийное завершение работы клиентского приложения при добавлении базы из списка вручную.
MS-1026
Если во время работы с приложением Mobile SMARTS использовалась камера мобильного устройства, после закрытия приложения доступ к ней был недоступен.
MS-1025
В конфигурации прайсчекера при сканировании штрихкода для выхода не осуществлялся выход в меню документов.
MS-1019
Не работало нажатие на кнопку, если она являлась элементом списка.
MS-1015
Базовый размер для тэгов H1-H4 разный, в зависимости от части окна, где отображался такой заголовок.
MS-1004
Неверное отображение кнопок для определенных шаблонов верстки.
MS-977
Honeywell EDA50-K не обрабатывал штрихкод EDA50-K GS1 Databar Expanded (В настройках включено GS1 DataBar Expanded , EAN-128).


MS-898

Не запоминается «SelectedItem», если строки списка - кнопки.

MS-889

Для кассы Штрих-НАНО-Ф в отчете о закрытии смены неправильно выгружалась необнуляемая сумма.

MS-861

Не отображалось фоновое изображение и картинка в разделе «Текст в самом окне».

MS-858

Не работали шаблоны штрихкодов ячеек с регулярными выражениями.

MS-856

Конфликт между стандартной утилитой Scan Demo и сканированием в программе Mobile SMARTS на ТСД Zebra MC36.

MS-855

Сброс стиля кнопок в «Магазине 15» после обмена данными.

MS-852

После обмена с сервером в завершеном документе не загружались названия товаров при его открытии на ТСД.

MS-826

Белые зазоры слева и справа на стандартных кнопках.

MS-806

Во время коллективной работы с документом в случае пропадания связи с сервером приложение зависало при попытке продолжать с ним работу. Ошибка наблюдалась на таких моделях ТСД, как UROVO i6200S и SMART.Droid.

MS-805

На ТСД Zebra 32N0 по умолчанию было отключено считывание ШК EAN13+2 и EAN13+5.

MS-776

При фотографировании не учитывался заданный размер и качество изображения.

MS-768

Не отображалась полоса прокрутки в списке.

MS-748

Аварийное завершение работы приложения при попытке сменить подключенную базу.

MS-727

Аварийное завершение работы приложения на ТСД Zebra MC33 в случае включенного на устройстве режима «Автоповорот» при повороте экрана.

MS-709

При проматывании стрелками списка с большим количеством строк не отображалась первая строка.

MS-706

Некорректное отображение текста для ряда сообщений в ПП «Магазин 15».

MS-692

Некорректная работа функций обновления и отображения информации о последнем обмене данными.

MS-679

Аварийное завершение работы приложения в окне выбора базы (ПП ЕГАИС 3)

MS-674

Некорректное обновление статуса связи с сервером в режиме работы с документом.

MS-666

Неполное обновление css после его загрузки на устройство до перезапуска.

MS-661

Не меняется статус документа Modified в ряде случаев.

MS-656

Не срабатывает перенос строки в имени типа документа.

MS-610

Не работает поиск по артикулу в операции «Привязать ШК к товару» на ТСД Smart Droid в «Магазине 15».

MS-16

Некорректно отображается кнопка обновления экрана во время коллективной работы в «Магазине 15».

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да