# Маркировка меховых изделий в «1С: Розница 2.2» стационарным считывателем

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Необходимое ПО

Подключение и настройка оборудования

Маркировка изделий

Маркировка с индивидуализацией

Маркировка без индивидуализации

Лицензирование

# Компонента RFID для 1С



совместимо

система программ 1C:ПРЕДПРИЯТИЕ



компонента для подключения стационарных RFIDсчитывателей к <u>1C</u>.

Сертифицирована компанией 1С для проекта маркировки шуб! <u>Инфописьмо №21746 от 17.08.2016</u>





режиме: не каждая метка читается и пишется!

### Начальная настройка – RFID

<u>У меня Royal Ray RR-9809</u>

<u>У меня РСТ-инвент Bookos 2.0 FE</u>



Set.

<u>У меня IQRFID820</u>

RFID для стационарных считывателей Краткое руководство

# Начальная настройка – Royal Ray



#### Royal Ray RR-9809

- Для подключении считывателя к ПК <u>скачайте</u> и установите драйвер.
- Проверьте в <u>диспетчере устройств</u>, что считыватель получил СОМ порт не более СОМ 9

<ul> <li>Диспетчер устройств</li> <li>Файл Действие Вид Справка</li> <li>Фенно Горовка</li> </ul>	Свойства: Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM7) Сведения Управление, алектропитанием Общие Параметры порта Драдвер	
<ul> <li>▲ Gehim</li> <li>➡ DVD и CD-ROM дисководы</li> <li>➡ DIE ATA/ATAPI контроллеры</li> <li>➡ Видеоадаптеры</li> <li>➡ Дисковые устройства</li> <li>➡ Мидеохрание устройства</li> </ul>	Бит в секунду: 9600	
<ul> <li>дуние устройства</li> <li>Дуковые, видео ингровые устройства</li> <li>Контроллеры USB</li> <li>Контролеры USB</li> <li>Контролеры</li> <li>Ониторы</li> <li>Ониторы</li> <li>Замон и иные указывающие устройства</li> <li>Полты (COM + 1 PT)</li> <li>Silcon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM7)</li> <li>Процессоры</li> <li>Create aganteps</li> <li>Create aganteps</li> <li>Create aganteps</li> <li>Устройства HD (Human Interface Devices)</li> <li>Устройства чтения смарт-карт</li> </ul>	Дополнительные параметры СОМ7 Четность: Не Стоповые биты: 1 Управление потоком: Не Дополнительно В В Уфер Меньше (1) Больше (14) (14) Буфер Меньше (1) Больше (16) (16) Номер СОМ-порта: СОМ7	К Отмена Умолчания

#### Получилось? <u>Перейти к дальнейшей настройке>></u>

## Начальная настройка - Bookos



<u>PCT-инвент Bookos 2.0 FE</u>

Для подключения считывателя к ПК <u>скачайте</u> и установите драйвер.

Получилось? Перейти к дальнейшей настройке>>

# Начальная настройка - IQRFID



IQRFID820

Для подключения считывателя к ПК <u>скачайте</u> и установите драйвер.

Получилось? Перейти к дальнейшей настройке>>

# Подключение и настройка оборудования в 1С

### Запускаем 1С

В Администрировании заходим в Подключаемое оборудование.



Использовать подключаемое оборудование Использование внешнего оборудования - электронные весы, сканеры штрихкода, эквайринговые терминалы и т.д.

#### Рабочее место текущего сеанса

Выбор рабочего места, подключение и настройка оборудования которого, производились ранее.

#### 0 Подключаемое оборудование

Подключение и настройка оборудования.

# Подключение и настройка оборудования в 1С

3	
-	

♠ ← →

#### Создаем новый RFID считыватель

Подключение и настройка оборудования

Оборудовани	le Web-ceps	ис оборудование				
Управление	е рабочими мес	тами 👻 Драйве	ры оборудования			
Рабочее мест	го: <u>БорисовФМ</u>	(Администратор); В	Борисов Федор Миха	Все рабочие	е места 🗌 Группирова	ать по рабочему месту
🗌 Все типы	оборудования	Создать Н	астроить			Еще 🕶
Ск	анеры	Наимен	ювание		Драйвер обору	Рабочее м ↓
🦉 🕛 шт	рихкода					
Управление рабочими местами <ul> <li>Драйверы оборудования</li> <li><sup>2</sup>абочее место: БорисовФМ (Администратор); Борисов Федор Миха</li> <li>Все типы оборудования</li> <li>Создать Настроить</li> <li>Создать Пастроить</li> <li>Создать Настроить</li> <li>Создать Настроить</li> <li>Создать Настроить</li> <li>Создать Настроить</li> <li>Создать Пастроить</li> <li>Создать Настроить</li> <li>Создать Настроить</li> <li>Создать Пастроить</li> <li>Создат</li></ul>						
<ul> <li>Эборудование Web-сервис оборудования</li> <li>Управление рабочими местами → Драйверы оборудования</li> <li>Эабочее место: БорисовФМ (Администратор); Борисов Федор Миха Все рабочие места Группировать по рабочему месту</li> <li>Создать Настроить Еще →</li> <li>Все типы оборудования</li> <li>Сканеры штрихкода</li> <li>Считыватели магнитных карт</li> <li>Считыватели RFID</li> <li>Считыватели RFID</li> <li>Фискальные</li> </ul>						
💊 О рег	скальные истраторы					

4

### Выбираем драйвер оборудования «Клеверенс:Считыватели RFID»

×

👝 Экземпляр подключаемо	го оборудования (создание) (1С:Предприятие)	😭 📰 🛐 M M+ M-	
Экземпляр подкл	ючаемого оборудования (создание)		
Записать и закрыть	Настроить		
🖌 Устройство использу	тется		
Тип оборудования:	Считыватели RFID		•
Драйвер оборудования:			
Рабочее место:	ERFID:Считыватель RFID	лович(Alexsandr)	• @
Наименование:	Клеверенс:Считыватели RFID		]
Серийный номер:			

# <mark>Подключе</mark>ние и настройка оборудования в 1С



Настраиваем подключенное оборудование

Подключение и настройка оборудования



# Подключение и настройка оборудования в 1С

Γ		VCI	г <mark>пой</mark> ст	грэ
-	подключение	ycı	pone	Du

😉 Оборудование:	'Клеверенс:Счи	тыватели RFID'на Борис	овФМ (Администрато	р); Борисов Федор Михайло (1С:Предприят	ne) X
Оборудова	ание: 'Кле	веренс:Считы	ватели RFID	на БорисовФМ (Админист	pa
Записать и	закрыть	Тест устройства	Функции 👻		?
Драйвер и верс	кия				
Драйвер:	Установлен		Версия:	1.2.33	
Наименование:	Клеверенс: К	RFID-считыватели			
Описание:	Драйвер для	подключения RFID (	считывателя к сист	reme «1С:Предприятие»	
Параметры под	ключения				- 1
URL адрес счит	гывателя:	RoyalRa	y:RRU9809USB-L:	COM3	
Блокировать ме	етку после заг	иси:			
Читать TID:		$\checkmark$			
Сообщения:					×
RRU98	Deuro Punon 09USBL-12402 er biocimo pe	чен. Снитыватель Во 2C542E4F6D37698AA жиме.	ин <mark>Ray RRL 19809</mark> US 7CAA333F5B5 <mark>г</mark> от	SB-L (код: гов к использованию. Не имеет лицензи	и,

Появится сообщение с результатом тестирования, в котором также будет указан код RFID считывателя для получения <u>лицензии</u>.

# Подключение и настройка оборудования в 1С

Устр для о	временно ойство ко стальных	о, только какои-ниоудь один: оторое будет использоваться дол х устройств необходимо снять га	іжно быть отме ілочки.	ечено галочкой
Оборудование Web-о	ервис оборуд	ование		
Управление рабочими	иестами 👻	Драйверы оборудования		
Рабочее место: <u>Борисов</u>	РМ (Админис	тратор); Борисов Федор Миха 🗌 Все рабочи	е места 🗌 Группиров	ать по рабочему месту
	Создати	ь Настроить		Еще -
Все типы оборудования Сканеры	Создати	ь Настроить Наименование	Драйвер обору	Еще → Рабочее м ↓
Все типы оборудован Сканеры штрихкода	ИЯ	<ul> <li>Настроить</li> <li>Наименование</li> <li>'ERFID:Считыватель RFID' на Борисов</li> </ul>	Драйвер обору ERFID:Считыв	Еще ▼ Рабочее м ↓ БорисовФМ (
<ul> <li>Все типы оборудован</li> <li>Сканеры штрихкода</li> <li>Считыватели магнитных кар</li> </ul>	ИЯ Создати	<ul> <li>Настроить</li> <li>Наименование</li> <li>'ERFID:Считыватель RFID' на Борисов</li> <li>'Клеверенс:Считыватели RFID' на Бори</li> </ul>	Драйвер обору ERFID:Считыв Клеверенс:Сч	Еще ✓ Рабочее м ↓ БорисовФМ ( БорисовФМ (

# Настройка программы «1С: Розница 2.2»



Как зарегистрировать товары, требующие маркировки, в информационной базе?



Как заказать и получить контрольные идентификационные знаки?



Как зарегистрировать операции с маркированным товаром?



Все эти и другие вопросы по работе в «1С: Розница 2.2» подробно описаны на странице:

http://buh.ru/articles/documents/49667/

# Маркировка

#### Создаем документ Маркировка товаров.



# Маркировка

Заполняем основные поля документа и параметры КИЗов, которые будем использовать.

На вкладке «Товары» добавляем товары, которые будем маркировать.

	Маркировка товаров (созд	цание) *		×
Главное Пр	исоединенные файлы			
Провести и за	крыть 📄 📑 🐠 Протокол обмена	-		Еще -
🗔 Статус: Черн	овик, <u>передайте данные</u>			
Основное То	вары			
Основание:				
Номер:	от: 06.09.2016 0:00:00 📼	Операция маркировки:		•
Организация:	Торговый дом "Комплексный" 🔹 🗗	Магазин:	Магазин "Продукты"	- C
Ответственный:	Борисов Федор Михайлович 🔹 🗗	Склад:		- C
При маркиро	зке товаров использовать			
Вид КиЗ:	Навесной 🔹	Размер КиЗ: 53 мм х	80 мм	•
Способ выпуска в оборот:	Ввоз на территорию РФ 🔹	🗌 С индивидуализац	ией	
Комментарий:				
★ ←	Маркировка това	ров (создани	(P)	
		ров (создани		
Главное	Присоединенные файлы			
Провести и	закрыть 📄 📑 🌆 Гротоко	л обмена 🔟	•	
🗔 Статус: Ч	ерновик, передайте данные			
Основное	Товары			
Добавить	🔹 🗣 🔲 📴 Указать се	ерии 🛛 造 Подоб	рать товары	
Ν	Номенклатура	Характе	GTIN (Штрихкод) КиЗ	3

У меня КИЗы записаны на Гознаке

У меня КИЗы не записаны (пустые)

### Маркировка без индивидуализации

Маркировка без индивидуализации проводится, когда КИЗы уже были записаны на Гознаке.

J/I.	ндивидуализированны	іми КИЗами	•		
♠ ← →	Маркировка товаров (со	здание)			×
павное Пр	исоединенные файлы				
Провести и за	крыть 📄 📑 🕼 Протокол обмена	-		Eu	це -
🍹 Статус: Черн	вик, передайте данные				
Основное То	зары (1)				
Основание:					
Номер:	от: 06.09.2016 0:00:00 📼	Операция маркировки:	Маркировка произведенной продукции		•
Организация:	Торговый дом "Комплексный" 🗾 🗸	Магазин:	Магазин "Продукты"	-	Ŀ
Ответственный:	Борисов Федор Михайлович 🗸 🗗	Склад:	Отдел магазина "Детские товары"	-	Ŀ
При маркиро	же товаров использовать				
Вид КиЗ:	Навесной	Размер КиЗ: 53 мм х	80 мм 👻		
Способ выпуска	Производство на территории РФ	, 🗹 С индивидуализац	ией		

# <mark>Маркировка</mark> без индивидуализации

1	
_	

3

Выбираем товар для маркировки.





Подносим КИЗ к считывателю, нажимаем кнопку «Считать RFID-метку» (3) и считываем метку.

Сохраняем данные.



Повторяем действия для остальных товаров.

Ввод количества и серий товаров (1С:Пре Ввод количества и серий товаров (1С:Пре	едприятие)	😭 📰 🛐 M M+ M- 🗆 🗙
Ввод количества и серий т	оваров	
4 🗟 Сохранить Отмена На	астроить порядок сканирования сер	ий Еще → ?
Номенклатура: 98/88 Женское пальто и	из меха норки	
№ строки: Количество: Ед. из 1 <b>1.000 🗐 Шт</b>	M.:	
Серии номенклатуры 3		Еще -
N Серия	Номер серии	Номер КиЗ
1 Зарегистрирова	21620961068	RU-112349-1C17053037
Необходимо ввести, шт: 1	.000 Введено серий, шт:	1.000

### Маркировка с индивидуализацией

Маркировка с индивидуализацией проводится, когда КИЗы не записаны (пустые) и на них требуется записать данные.

В 1С «С индивидуализацией» имеются ввиду сами КИЗы. Если галочка не проставлена, то работать будем с пустыми КИЗами, которые необходимо индивидуализировать.

	исоединенные файлы					
Провести и зак	крыть 📄 📑 🏘 Протокол обмена	a	- <b>I</b>		E	ще
🔰 Статус: Черно	овик, <u>передайте данные</u>					
Основное Тов	зары (1)					
Основание:						
Номер:	от: 06.09.2016 0:00:00		Операция маркировки:	Маркировка произведенной продукции		-
Организация:	Торговый дом "Комплексный" 🔹 🗸	e	Магазин:	Магазин "Продукты"	-	Ŀ
Ответственный:	Борисов Федор Михайлович 🔹	e	Склад:	Отдел магазина "Детские товары"	-	C
При маркиров	же товаров использовать					
Вид КиЗ:	Навесной	•	Размер КиЗ: 53 мм х 8	80 мм 👻		
Способ выпуска в оборот:	Производство на территории РФ	-	🗌 С индивидуализаци	ей		
Комментарий: [						

# Маркировка с индивидуализацией

1	Выбираем товар для маркировки. Жмем «Указать серии»	<ul> <li>Маркировка товаров ТДРТ-000001 от 31.05.2016 0:17:14</li> <li>Главное Присоединенные файлы</li> <li>Провести и закрыть          <ul> <li>Провести и закрыть</li> <li>Протокол обмена</li> <li>Статус: Отклонено, передайте данные</li> </ul> </li> <li>Основное Товары (1)         <ul> <li>Добавить</li> <li>Указать серии</li> <li>Подобрать товары</li> <li>Номенклатура</li> <li>Характе</li> <li>GTIN (Штрихкод)</li> <li>КиЗ</li> </ul> </li> </ul>
3	Подносим КИЗ к считывателю и нажимаем кнопку «Считать RFID- метку».	<ul> <li>Ввод количества и серий товаров * (1С:Предприятие)</li> <li>В М М+ М- Х</li> <li>Ввод количества и серий товаров *</li> <li>Сохранить</li> <li>Отмена</li> <li>Еще • ?</li> <li>Номенклатура: 98/100 Женское пальто из меха норки</li> <li>№ строки: Количество:</li> <li>Ед. изм.:</li> <li>2</li> <li>0,000 шт</li> <li>•</li> <li>Серии номенклатуры</li> <li>©</li> <li>©</li> <li>№</li> <li>№</li> <li>В</li> <li>М М+ М- Х</li> <li>Количества и серий товаров *</li> <li>Еще • ?</li> <li>Серии номенклатуры</li> <li>©</li> <li>№</li> <li>Серия</li> <li>Номер серии</li> <li>Номер КиЗ</li> <li>Необходимо ввести, шт:</li> <li>0,000</li> <li>Введено серий, шт:</li> <li>1,000</li> </ul>

# Маркировка с индивидуализацией



### Вводим номер КИЗ.





#### Подносим КИЗ к считывателю, нажимаем кнопку «Запись ЕРС в RFID-метку» и записываем данные на КИЗ.

6

### Сохраняем данные.



Повторяем действия для остальных товаров.



🔒 Ввод количес	тва и серий товаров * (1С:П)	🖹 📰 M M+ M- 🗆 🗙								
Ввод количества и серий товаров *										
📄 Сохрани	ть Отмена		Еще - ?							
Номенклатура: 98/100 Женское пальто из меха норки										
№ строки: Количество: Ед. изм.: 2 0,000 Ш Шт -										
Серии номенклатуры										
D N	Серия	Номер серии	Номер КиЗ							
🔊 1	Зарегистрирова	22189309365	RU-343234-223ER34							
Необходимо ввести, шт: 0.000 Введено серий, шт: 1.000										

# <mark>Лицензир</mark>ование



### - Как лицензируется?

Лицензия покупается на каждый RFID считыватель по его уникальному коду. RFID считыватель можно подключать к неограниченному количеству ПК.



### - Как узнать уникальный код RFID считывателя?

😉 Оборудование: 'Клеверенс:Сч	итыватели RFID' на БорисовФМ (Администратор); Борисов Федор N	Иихайло (1С:Предприятие) 🗙					
Оборудование: 'Клеверенс:Считыватели RFID' на БорисовФМ (Администра							
Записать и закрыть	Тест устройства Функции -	?					
Сообщения:		×					
<ul> <li>Тест услешно выполнен. Синтыватель Воуа!Вау. ВВ19809USB-L (код: RRU9809USBL-12402C542E4F6D37698AA7CAA333F5B5 готов к использованию. Не имеет лицензии, раобтает в DEWO режиме.</li> </ul>							



### - Как установить файл лицензии после покупки?

🥲 Оборудование: "Клеверенс:Считыватели RFID" на Борисов ФМ (Администратор); Борисов Федор Михайло (1С:Предприятие) 🛛 🗙										
Оборудование: 'Клеверенс:Считыватели RFID' на БорисовФМ (Администра										
Записать и закрыть Тест устройства			Функции -	?						
Драйвер и версия				Поиск локального считывателя						
Драйвер: Установлен			Загрузить файл лицензии							
University	Kaapapaga					n II.				

### Техническая поддержка

Техническая поддержка:

http://support.cleverence.ru/lists/1-tehnicheskaya-podderzhka/?category=34

Email: support@cleverence.ru

Телефон: +7 (495) 662-96-73